

## Riehener Waschhaus in gutem Zustand

-rz- In einer Kleinen Anfrage vom 28. November 1985 bezeichnete Einwohnerrat Beat Buess (VEW) die Umgebung des Waschhauses am Mühlebach, das zum Ensemble der renovierten Riehener Mühle gehöre, als ungepflegt. Er fragte den Gemeinderat an, ob er nicht durch eine einfache Fassaden- und Umgebungsanierung dieses kleine Denkmal aufwerten könnte.

Der Gemeinderat nimmt dazu wie folgt Stellung: «Auf den ersten Blick erscheint das Waschlöslein tatsächlich etwas verlassen. Beim näheren Betrachten kann aber festgestellt werden, dass sich das Gebäude in einem durchwegs guten Zustand befindet. Vor 7 Jahren wurden das Dach mit alten Ziegeln umgedeckt und die Waschlöslein ersetzt. Das schlichte Naturstein-Sichtmauerwerk weist keine Schäden auf und auch das Holzwerk ist nicht verwittert. Die Umgebung ist einfach, aber nicht verwildert.

Der Gemeinderat ist der Auffassung, dass sich eine Sanierung der Fassaden und Umgebung nicht aufdrängt; sie würde dieser Liegenschaft den wohlthuenden, natürlichen Charme nehmen. Eine Zugehörigkeit zum Ensemble der Alten Mühle besteht nicht.»



*Das romantische Waschhaus mit seinem schlichten Naturstein-Sichtmauerwerk am Mühlebach.*